# EGYENES CSATLAKOZÁS, KÜLSŐ MENET 1000

1000 Sorozat

1000 4/2.7-1/8
Egy., k. men. adapter 4/2,7 csőhöz, G1/8"



- Hőmérséklet -20 ° C és 80 ° C között
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

**TERMÉKLEÍRÁS**

## MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---|---|
| **Anyacsavar anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Belső tömlőátmérő** | 2,7 mm |
| **Csatlakozás** | 1/8 NPT |
| **Jóváhagyások** | PED, REACH, RoHS |
| **Kiszerelés** | 10 pc |
| **Kivitel** | I |
| **Külső tömlőátmérő** | 4 mm |
| **Közegek** | Levegő, semleges gázok, vákuum |
| **Max. üzemi hőmérséklet** | 80 °C |
| **Min. üzemi hőmérséklet** | -20 °C |
| **Száltípus** | Kúpos |
| **Test anyaga** | Nikkelezett sárgaréz |
| **Tömítések anyaga** | NBR |
| **Tömlőminőség** | PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR |




| | Slang | A | B | L | CH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 4/2.7-1/8 | 4/2,7 | 1/8 | 7,5 | 23,0 | 12 |
| 1000 5/3-1/8 | 5/3 | 1/8 | 7,5 | 23,0 | 12 |
| 1000 6/4-1/8 | 6/4 | 1/8 | 7,5 | 25,6 | 12 |
| 1000 6/4-1/4 | 5/4 | 1/4 | 11,0 | 29,6 | 14 |
| 1000 6/4-3/8 | 6/4 | 3/8 | 11,5 | 30,0 | 17 |
| 1000 8/6-1/8 | 8/6 | 1/8 | 7,5 | 26,9 | 14 |
| 1000 8/6-1/4 | 8/6 | 1/4 | 11,0 | 30,9 | 14 |
| 1000 8/6-3/8 | 8/6 | 3/8 | 11,5 | 31,4 | 17 |
| 1000 8/6-1/2 | 8/6 | 1/2 | 14,0 | 34,0 | 22 |
| 1000 10/8-1/8 | 10/8 | 1/8 | 7,5 | 29,0 | 14 |
| 1000 10/8-1/4 | 10/8 | 1/4 | 11,0 | 33,0 | 14 |
| 1000 10/8-3/8 | 10/8 | 3/8 | 11,5 | 33,5 | 17 |
| 1000 10/8-1/2 | 10/8 | 1/2 | 14,0 | 26,5 | 22 |
| 1000 12/10-3/8 | 12/10 | 3/8 | 11,5 | 35,0 | 17 |
| 1000 12/10-1/2 | 12/10 | 1/2 | 14,0 | 38,0 | 22 |
| 1000 15/12.5-1/2 | 15/12,5 | 1/2 | 14,0 | 40,0 | 22 |